



PRESENTATIE BEWONERS
H. ANTONIUS KERK
11-03-2020

Van de Looi Architecten

PROBLEEMSTELLING

DOELSTELLING

KARAKTISTIEKE ELEMENTEN

SITUATIE / PLATTEGRONDEN

GEVELSTUDIE

FUNCTIE VERLOREN / ONTKERKELIJKING

BOUWKUNDIGE PROBLEMEN

ZOEKTOCHT ALTERNATIEVE FUNCTIE

RESPECT VOOR HET VERLEDEN EN
RUIMTE VOOR DE TOEKOMST

ZOEKEND NAAR FINANCIIEEL HAALBAAR
ALTERNATIEF

KARAKTERISTIEKE ELEMENTEN



DE TOREN / VOORKANT



HET DAK



DE APSIS



DE PASTORIE





DE TUIN




DE TUIN

BESTAANDE SITUATIE







KARAKTERISTIEKE
VOORKANT

FORMELE
KERK TUIN


INFORMELE
KERK TUIN

PARKEREN

15 bg

BERGINGEN

CONCEPT PLATTEGROND



PLATTEGROND BEGANE GROND




PLATTEGROND EERSTE VERDIEPING



PLATTEGROND TWEEDE VERDIEPING



PLATTEGROND DERDE VERDIEPING



PLATTEGROND VIERDE VERDIEPING

